

Был произведен наружный осмотр, после вскрытия деталей будет известно дальнейшее состояние генератора. Во время осмотра сделано достаточно фотографии.



Линия охлаждения вторичного контура.


Синий шланг сорванный с черной трубки (оттуда вышел антифриз)



Деформирована линия охлаждения двигателя



Деформирована линия подачи воздуха от воздушного фильтра к турбо-нагнетателю



(поврежден резиновый рукав воздушной линии)



Повреждена крышка на входе турбо-нагнетателя



Потеки антифриза в радиаторном отсеке



Деформация корпуса радиатора



Повреждена корпус водяного насоса